

РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТЧИК RENZ RW




ЭТО ВАЖНО!

1. Перед использованием переpletчика обязательно прочитайте инструкцию.
2. Всегда ставьте переpletчик на ровную, устойчивую поверхность.

Перфорация

1. Ручку перфорации отведите от себя до упора.
2. Опустите документ в отверстие для перфорации устройства и выровняйте его относительно одного из ограничителей бумаги. По левому краю для формата А5, или по правому для формата А4 (рис. 1).



3. Придерживая документ, опустите ручку перфорации для пробивки отверстий.
4. Верните ручку в исходное положение и достаньте документ.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемая перфорация за 1 удар – 15 листов 70-80 гр/м².


Обложки для переплета пробивать по одной!

5. Если в блоке более 15 листов, повторите операцию.


Переплет

1. Для получения качественного переплета выберите правильный диаметр пружины. Для этого используйте «Шкалу диаметров пружины», расположенную на


прозрачной вертикальной панели (рис. 2).



2. Фиксатор положения пружины установите на размер, соответствующий диаметру используемой пружины (рис. 3).



3. Ручку перфорации отведите от себя до упора.
4. Закрепите пружину под планкой-фиксатором зубцами вверх (рис. 4).



5. Отперфорированный ранее документ оденьте на раскрытые зубцы металлической пружины.
6. Аккуратно выньте сформированный блок вместе с пружиной из держателя пружины и поместите его в пространство под прижимной панелью.
7. Немного придерживая пальцами пружину зажмите ее, медленно поворачивая ручку переплета на себя до того момента как пружина полностью закроется.
8. Верните рычаг в вертикальное положение.
9. Выньте переплетенный блок.

ЭТО ВАЖНО!

Необходимо периодически высыпать бумажные отходы из лотка. Лоток находится на задней панели аппарата и легко вынимается, при установке регулятора глубины перфорации на минимальную позицию.

Уход

1. Своевременно очищайте лоток для отходов.
2. Протирайте переплетчик только мягкими салфетками.

3. Не применяйте для чистки абразивные чистящие средства.
4. Не пытайтесь самостоятельно открыть переплетный аппарат.

Таблица соответствия диаметров пружин и кол-ва листов

Диаметр пружины, мм		Количество листов (плотность 70-80г/кв.м)
дюйм	мм	
3/16	5,5	20
1/4	6,9	30
5/16	8,0	50
3/8	9,5	60
7/16	11,0	80
1/2	12,7	100
9/16	14,3	120

Цвета пружин



Белый
 Черный
 Красный
 Синий
 Зелёный
 Серебряный
 Бронзовый

Технические характеристики

Шаг	3:1
Переплет	до 120 листов
Толщина переплетаемого блока	12,5
Перфорация	25 листов
Вертикальная загрузка бумаги при перфорации	
Габариты	36x55x19 см

primaoffice ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ, КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов Детекторы валют
 Переплетные машины Расходные материалы
 Резаки для бумаги Счетчики банкнот и монет
 Ламинаторы Напольные защитные коврики

 **768-41-32** info@prima-office.ru
 www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.
 Любое иное использование незаконно.
 Все права принадлежат легальным правообладателям.